

情報受付デスク 対応状況一覧（令和5年8月受付分）

情報提供いただきありがとうございます。対応状況につきましては下記のとおりです。

番号	受信日時		種類	箇所	対応状況	備考
1	8月1日	14:18	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
2	8月2日	14:49	道路の穴	南1丁目	対応済	
3	8月2日	14:50	道路の穴	南1丁目	対応済	
4	8月2日	15:19	道路の穴	中央1丁目	対応中	
5	8月3日	6:57	道路の穴	吉岡	対応済	
6	8月3日	7:26	道路の穴	中央1丁目	対応中	
7	8月3日	18:01	道路の穴	中方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
8	8月4日	10:34	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
9	8月4日	10:36	道路の穴	上土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
10	8月4日	16:24	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
11	8月4日	16:26	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
12	8月4日	16:28	道路の穴	中	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
13	8月5日	8:48	野生動物の目撃情報	吉岡		情報提供ありがとうございました。
14	8月5日	13:19	道路の穴	岩滑	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
15	8月5日	15:49	道路の穴	中	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
16	8月5日	15:51	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
17	8月6日	10:56	河川内の支障木	日坂	不具合確認できず	現場を特定できませんでした。
18	8月6日	10:59	河川内の支障木	日坂	不具合確認できず	現場を特定できませんでした。
19	8月6日	11:01	河川内の支障木	日坂	不具合確認できず	現場を特定できませんでした。
20	8月6日	14:51	河川内の支障木	日坂	不具合確認できず	現場を特定できませんでした。
21	8月7日	17:07	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
22	8月7日	17:09	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
23	8月7日	17:11	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
24	8月7日	17:13	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
25	8月8日	7:23	道路の穴	中方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
26	8月8日	9:28	道路の穴	緑ヶ丘1丁目	対応済	
27	8月8日	9:34	道路の穴	南1丁目	対応済	
28	8月8日	10:24	道路の穴	上張	対応済	
29	8月8日	10:27	道路の穴	上張	対応済	
30	8月8日	10:32	道路の穴	板沢	対応済	
31	8月9日	12:24	道路の穴	上西郷	対応中	
32	8月10日	5:33	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
33	8月10日	5:35	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
34	8月11日	19:00	道路の穴	下垂木	対応済	
35	8月12日	6:51	道路照明灯の玉切れ	国包	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
36	8月12日	14:17	道路の穴	高瀬	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
37	8月12日	14:20	道路の穴	中方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
38	8月12日	14:22	道路の穴	中方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
39	8月12日	14:23	道路の穴	中方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
40	8月12日	14:26	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
41	8月12日	14:27	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
42	8月13日	15:02	道路の穴	上土方嶺向	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
43	8月13日	17:52	道路の穴	城下	対応済	
44	8月14日	16:37	道路の穴	遊家	対応済	
45	8月14日	16:41	道路の穴	上土方嶺向	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
46	8月14日	16:41	道路の穴	遊家	対応済	
47	8月15日	7:58	道路の穴	仁藤	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
48	8月15日	12:07	道路の穴	御所原	対応済	
49	8月18日	14:55	道路の穴	光陽	対応中	
50	8月18日	14:57	道路の穴	安養寺	対応中	
51	8月20日	10:16	道路の穴	高瀬	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
52	8月20日	12:11	道路の穴	上張	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
53	8月20日	16:07	道路の穴	篠場	対応中	
54	8月20日	16:14	道路の穴	篠場	対応中	
55	8月20日	16:18	道路の穴	梅橋	対応中	
56	8月21日	19:17	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
57	8月21日	19:19	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
58	8月21日	19:24	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
59	8月21日	19:28	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
60	8月21日	19:31	道路の穴	中方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
61	8月21日	19:34	道路の穴	中方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
62	8月22日	7:01	道路の穴	成滝	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
63	8月22日	7:07	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
64	8月22日	7:13	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
65	8月22日	7:17	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
66	8月22日	7:30	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。

67	8月22日	7:32	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
68	8月22日	12:51	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
69	8月22日	12:52	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
70	8月22日	12:53	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
71	8月22日	12:59	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
72	8月22日	14:12	道路の穴	中	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
73	8月24日	14:40	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
74	8月24日	14:42	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
75	8月25日	9:25	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
76	8月25日	9:31	河川内の支障木	下垂木	対応中	
77	8月25日	9:34	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
78	8月25日	10:38	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
79	8月25日	10:42	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
80	8月25日	10:54	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
81	8月25日	14:26	道路の穴	大坂	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
82	8月26日	10:35	道路の穴	居尻	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
83	8月26日	12:48	道路の穴	菊浜	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
84	8月26日	12:57	道路の穴	菊浜	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
85	8月26日	13:33	道路の穴	国安	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
86	8月26日	15:15	道路の穴	宮脇	対応中	
87	8月26日	16:11	道路の穴	大坂	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
88	8月26日	16:12	道路の穴	大坂	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
89	8月26日	16:14	道路の穴	大坂	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
90	8月26日	16:17	道路の穴	大坂	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
91	8月26日	16:19	道路の穴	大坂	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
92	8月26日	17:52	河川内の支障木	下垂木	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
93	8月27日	9:22	道路の穴	掛川	対応済	
94	8月27日	9:50	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
95	8月27日	9:53	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
96	8月27日	11:49	道路の穴	掛川	対応済	
97	8月27日	13:32	道路の穴	掛川	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
98	8月28日	9:18	道路の穴	菊浜	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
99	8月29日	9:48	道路の穴	上張	対応済	
100	8月29日	9:50	道路の穴	上張	対応中	
101	8月29日	9:52	道路の穴	上張	対応済	
102	8月29日	9:54	道路の穴	上張	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
103	8月29日	9:56	道路の穴	上張	対応済	
104	8月29日	11:01	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
105	8月29日	11:17	道路の穴	杉谷南2丁目	対応済	
106	8月29日	13:14	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
107	8月29日	13:16	道路の穴	中方	対応済	
108	8月29日	13:17	道路の穴	中方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
109	8月29日	13:18	道路の穴	中方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
110	8月29日	13:20	道路の穴	中方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
111	8月30日	13:58	道路の穴	初馬	対応済	
112	8月31日	9:23	道路の穴	小貫	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
113	8月31日	10:40	道路の穴	上張	対応済	
114	8月31日	10:42	道路の穴	上張	不具合確認できず	現場を特定できませんでした。
115	8月31日	10:43	道路の穴	上張	対応済	
116	8月31日	10:47	道路の穴	南西郷	対応中	
117	8月31日	12:39	道路の穴	小貫	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
118	8月31日	13:32	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
119	8月31日	16:56	道路の穴	城下	対応中	

対応状況 凡例

対応済	… 補修が完了しています。
対応中	… 補修を予定しています。
経過観察	… 現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
不具合確認できず	… 現場を確認しましたが、不具合が確認できませんでした。
他へ情報提供	… 掛川市が管理している箇所ではなかったので、担当する管理者へ情報提供しました。
対応不可	… 掛川市が管理している箇所ではなかったので（民地など）、掛川市では対応できません。
その他	… (例)自治会との調整が必要です。担当課へご相談ください。