

## 突風等被害について（第2報 7/5 水 13時現在）

7月4日夕方、掛川市内において突風等の被害があった件について、最新情報を報告致します。

### 1 被害状況等

#### (1) 人的被害

- ・ 1名(千浜地内) トレーラー横転による負傷、軽傷
- ・ 1名(満水地内) 歩行中転倒による負傷、軽傷
- ・ 1名(大池地内) 歩行中転倒による負傷、軽傷

#### (2) 物的被害

- 1) **建物** (国安地内) 母屋の屋根瓦が飛ばされた  
被害状況確認、屋根瓦 10 枚飛散
- 2) **建物** (東大坂地内) 家屋傾き、濃飛倉庫運輸北 200m
- 3) **建物** (千浜地内) 脇屋 2 階の窓ガラス破損、家財道具被害
- 4) **建物** (大坂地内) カーポートが倒壊
- 5) **建物** (国包地内) 個人ガレージ横転、南側道路を塞ぐ、電線切断、標識倒れ  
バリケード設置・中電連絡済、警察連絡済
- 6) **建物** (中地内) 工場の飛散、倒壊 (袋井土木事務所に依頼済)
- 7) **建物** (国包地内) 母屋の瓦が飛散
- 8) **建物** (国包地内) 納屋ののき板飛散
- 9) **建物** (国包地内) カーポート倒壊
- 10) **建物** (三俣地内) フェンスが飛散
- 11) **道路** (金城地内) 街路樹倒木、マキノ宅付近倒木、とんかつ前田東側  
袋井土木事務所掛川支所へ確認依頼、18:39 確認済  
袋井土木事務所掛川支所から業者依頼済の連絡入電
- 12) **道路** (葛ヶ丘地内) 側溝破損、葛ヶ丘自然公園北東交差点、対応完了
- 13) **道路** (下土方地内) 市道近江ヶ谷線、倒木により片側通行  
業者手配撤去済、倒木撤去完了
- 14) **道路** (国包地内) 市道鷺田糸繰線倒木、倒木により片側通行、  
業者手配撤去済、倒木撤去完了
- 15) **道路** (5 と同じ) 個人ガレージ横転、南側道路を塞ぐ、電線切断、標識倒れ  
バリケード設置・中電連絡済、警察連絡済
- 16) **橋梁** (千浜地内) 理休橋高欄損傷、散乱、大松北、
- 17) **停電** (三俣地内) 糸繰線支所北側交差点信号機停電
- 18) **停電** (停電情報)  
16:30 560 世帯停電  
16:35 上垂木、下垂木、平島、遊家の一部 440 戸停電復旧  
16:57 坂里の一部 停電復旧  
17:32 上張、上内田、亀の甲、久保、下俣、下俣南、中央、長谷、南、南西郷、  
矢崎町、和田の一部、1940 戸停電復旧  
17:32 10 戸未済停電中(板沢の一部)  
19:15 上板沢地内断線が発見され復旧作業中  
19:23 上内田地内 1 件以外停電復旧、20:00 時復旧
- 19) **学校施設** (桜木小学校) 7/4 16:30 頃停電。復旧済。
- 20) **学校施設** (千浜小学校) 校庭内倒木。飛散物によりプール使用不可

- 21) **学校施設** (西山口小学校) 運動場内倒木
- 22) **福祉施設** (浜野会館) 建物に設置してあるアンテナ破損
- 23) **その他** (千浜地内) 20 トントレーラーの横転、花面橋南、運転手(30代男性)  
御前崎総合病院救急搬送、軽症で左前腕部ざ瘡(出血)、右背部の痛み、掛川警察署警察官対応し片側通行、ガードパイプが被災、ト  
レーラーウイング部分西側田んぼに落下、  
トレーラー所有者(株)丸総  
**※トレーラー撤去済**
- 24) **その他** (大坂地内) 車横転、大坂こども園付近  
**対応済**
- 25) **その他** (満水地内) 掛川ゴルフガーデン支柱練習場側に倒れている
- 26) **その他** (初馬地内) 電柱から白煙  
**消防隊出動 対応済**



23 トレーラー横転



11 金城地区街路樹倒木