

情報受付デスク 対応状況一覧（令和5年9月受付分）

情報提供いただきありがとうございます。対応状況につきましては下記のとおりです。

番号	受信日時		種類	箇所	対応状況	備考
1	9月1日	11:26	道路の穴	板沢	対応済	
2	9月1日	11:46	道路の穴	西大淵	対応済	
3	9月2日	6:09	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
4	9月2日	6:55	道路の穴	南1丁目	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
5	9月2日	6:59	道路の穴	駅前	対応済	
6	9月2日	7:02	道路の穴	駅前	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
7	9月2日	9:50	道路の穴	南2丁目	対応中	
8	9月2日	9:51	道路の穴	南2丁目	対応中	
9	9月2日	10:07	道路の穴	上張	対応済	
10	9月2日	11:18	道路の穴	高瀬	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
11	9月2日	11:20	道路の穴	高瀬	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
12	9月2日	11:23	道路の穴	高瀬	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
13	9月2日	11:25	道路の穴	高瀬	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
14	9月3日	17:02	河川内の支障木	下俣	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
15	9月4日	9:50	道路の穴	中方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
16	9月4日	9:51	道路の穴	中方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
17	9月4日	9:53	道路の穴	中方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
18	9月4日	9:58	道路の穴	中方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
19	9月4日	18:42	道路の穴	中	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
20	9月4日	18:47	道路照明灯の玉切れ	中宿	対応済	
21	9月5日	6:27	道路の穴	上張	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
22	9月5日	6:34	道路の穴	上張	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
23	9月5日	6:35	道路の穴	上張	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
24	9月5日	6:35	道路の穴	上張	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
25	9月5日	6:39	道路の穴	上張	不具合確認できず	現場が特定できませんでした。
26	9月5日	10:15	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
27	9月5日	10:16	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
28	9月5日	10:37	道路の穴	大坂	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
29	9月5日	10:38	道路の穴	大坂	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
30	9月5日	11:25	道路の穴	上西郷	対応済	
31	9月5日	12:07	道路の穴	大坂	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
32	9月5日	13:15	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
33	9月7日	11:44	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
34	9月7日	12:41	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
35	9月7日	15:08	道路の穴	上西郷	対応済	
36	9月8日	20:33	道路の穴	上西郷	対応中	
37	9月9日	9:37	道路の穴	大坂	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
38	9月9日	10:04	道路の穴	大坂	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
39	9月9日	12:13	道路の穴	西之谷	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
40	9月9日	12:15	道路の穴	西之谷	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
41	9月9日	12:17	道路の穴	西之谷	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
42	9月9日	12:19	道路の穴	西之谷	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
43	9月9日	12:25	道路の穴	西之谷	対応済	
44	9月9日	12:27	道路の穴	西之谷	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
45	9月9日	12:32	道路の穴	西之谷	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
46	9月10日	16:32	道路の穴	中	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
47	9月10日	16:44	道路の穴	中	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
48	9月11日	7:16	河川内の支障木	洋望台	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
49	9月11日	8:53	道路の穴	上張	対応済	
50	9月11日	9:33	道路の穴	高瀬	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
51	9月11日	9:53	道路の穴	杉谷南1丁目	対応中	
52	9月11日	12:44	道路の穴	上土方嶺向	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
53	9月12日	7:21	道路の穴	下土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
54	9月12日	11:52	道路の穴	小貫	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
55	9月12日	11:54	道路の穴	小貫	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
56	9月12日	11:55	道路の穴	小貫	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
57	9月12日	11:56	道路の穴	小貫	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
58	9月12日	11:58	道路の穴	小貫	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
59	9月12日	12:33	道路の穴	三俣	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
60	9月13日	8:22	道路の穴	上張	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
61	9月13日	8:34	道路の穴	南西郷	対応中	
62	9月13日	8:39	道路の穴	南西郷	対応中	
63	9月13日	8:41	道路の穴	南西郷	対応中	
64	9月13日	8:42	道路の穴	南西郷	対応中	
65	9月13日	9:54	道路の穴	上張	対応中	
66	9月13日	9:56	道路の穴	上張	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。

67	9月13日	10:00	道路の穴	上張	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
68	9月13日	12:19	道路の穴	葛川	対応済	
69	9月14日	16:03	公園施設の不具合	上張	対応中	
70	9月15日	8:00	道路の穴	中方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
71	9月16日	18:49	道路の穴	居尻	対応済	
72	9月17日	13:39	道路の穴	菌ヶ谷	対応済	
73	9月17日	13:40	道路の穴	菌ヶ谷	対応済	
74	9月18日	8:10	道路の穴	中	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
75	9月18日	8:42	道路の穴	大坂	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
76	9月18日	16:10	道路の穴	大坂	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
77	9月18日	16:32	道路の穴	和光3丁目	対応済	
78	9月19日	10:53	公園施設の不具合	下土方	対応済	
79	9月19日	13:13	道路の穴	光陽	対応済	
80	9月19日	15:01	道路の穴	長谷3丁目	対応済	
81	9月19日	15:17	道路の穴	大坂	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
82	9月19日	17:52	公園施設の不具合	上西郷	対応中	地元自治会で草刈りを行う予定です。
83	9月20日	9:22	道路の穴	光陽	対応中	
84	9月20日	15:12	道路の穴	各和	対応済	
85	9月20日	15:14	道路の穴	各和	対応済	
86	9月20日	15:16	道路の穴	各和	対応済	
87	9月20日	15:33	道路の穴	大坂	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
88	9月23日	15:18	道路の穴	下垂木	対応中	
89	9月25日	9:02	道路の穴	岩滑	対応中	
90	9月25日	10:14	道路の穴	岩滑	対応中	
91	9月25日	10:45	道路の穴	満水	対応中	
92	9月26日	10:09	道路の穴	杉谷南2丁目	対応済	
93	9月26日	10:40	道路の穴	梅橋	対応済	
94	9月26日	15:03	道路の穴	初馬	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
95	9月26日	15:10	道路の穴	初馬	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
96	9月26日	15:37	道路の穴	下土方	経過観察	
97	9月26日	16:39	道路の穴	下土方	経過観察	
98	9月27日	6:57	道路の穴	成滝	対応中	
99	9月27日	7:19	道路の穴	緑ヶ丘2丁目	対応中	
100	9月27日	14:58	道路の穴	富部	対応済	
101	9月27日	15:12	道路の穴	下垂木	対応済	
102	9月28日	7:27	道路の穴	中央1丁目	対応中	
103	9月28日	11:36	道路の穴	上西郷	対応中	
104	9月30日	7:54	河川内の支障木	成滝	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。

対応状況 凡例

対応済	… 補修が完了しています。
対応中	… 補修を予定しています。
経過観察	… 現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
不具合確認できず	… 現場を確認しましたが、不具合が確認できませんでした。
他へ情報提供	… 掛川市が管理している箇所ではなかったので、担当する管理者へ情報提供しました。
対応不可	… 掛川市が管理している箇所ではなかったので（民地など）、掛川市では対応できません。
その他	… (例)自治会との調整が必要です。担当課へご相談ください。