

情報受付デスク 対応状況一覧（令和6年5月受付分）

情報提供いただきありがとうございます。対応状況につきましては下記のとおりです。

番号	受信日時	種類	箇所	対応状況	備考
1	5月2日 6:04	道路の穴	中宿	対応済	
2	5月2日 8:12	道路の穴	和光3丁目	対応済	
3	5月2日 8:40	道路の穴	逆川	対応済	
4	5月2日 9:37	道路の穴	南1丁目	対応済	
5	5月2日 9:38	道路の穴	南1丁目	対応済	
6	5月2日 9:40	道路の穴	南1丁目	対応済	
7	5月2日 9:41	道路の穴	南1丁目	対応済	
8	5月2日 12:23	道路の穴	上土方旦付新田	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
9	5月2日 12:26	道路の穴	上土方落合	対応済	
10	5月2日 14:49	道路の穴	逆川	対応済	
11	5月2日 14:51	道路の穴	逆川	対応済	
12	5月3日 13:09	道路の穴	上土方落合	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
13	5月3日 13:37	道路の穴	上土方落合	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
14	5月3日 15:58	道路の穴	千羽	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
15	5月4日 12:31	道路の穴	千浜	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
16	5月4日 15:46	道路の穴	上土方	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
17	5月5日 16:49	道路の穴	山崎	対応済	
18	5月5日 16:53	道路の穴	山崎	対応済	
19	5月8日 13:32	道路の穴	下土方	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
20	5月9日 9:57	道路の穴	葵町	経過観察	
21	5月9日 10:32	道路の穴	中央1丁目	対応済	
22	5月10日 12:36	道路の穴	梅橋	対応済	
23	5月12日 17:10	道路の穴	大野	対応済	
24	5月14日 9:49	道路の穴	中	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
25	5月14日 10:17	道路の穴	海戸	対応済	
26	5月14日 11:02	道路の穴	三俣	対応済	
27	5月14日 20:10	野生動物の目撃情報	上西郷		情報提供ありがとうございました。
28	5月15日 14:31	道路の穴	大坂	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
29	5月18日 10:55	道路の穴	南2丁目	対応済	
30	5月18日 11:00	道路の穴	上張	対応済	
31	5月18日 18:43	河川内の支障木	印内	経過観察	現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
32	5月18日 18:51	道路の穴	杉谷南2丁目	経過観察	
33	5月18日 20:31	河川内の支障木	印内	経過観察	No.31と同じ
34	5月20日 16:33	道路の穴	大野	対応済	
35	5月21日 7:31	道路の穴	菊浜	対応済	
36	5月21日 8:12	道路の穴	菊浜	対応済	
37	5月22日 9:05	道路の穴	葵町	経過観察	
38	5月22日 9:19	道路の穴	葛川	対応済	
39	5月22日 9:27	道路の穴	掛川	対応済	
40	5月22日 9:29	道路の穴	掛川	対応済	
41	5月22日 10:49	道路の穴	城下	対応済	
42	5月22日 10:53	道路の穴	城下	対応済	
43	5月22日 17:05	道路の穴	水垂	対応済	
44	5月23日 8:42	河川内の支障木	平野	不具合確認できず	
45	5月23日 9:35	道路の穴	五明	対応中	
46	5月23日 12:42	道路の穴	光陽	対応済	
47	5月24日 7:50	道路の穴	平野	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
48	5月25日 7:21	河川内の支障木	金城	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
49	5月25日 9:57	道路の穴	成滝	対応済	
50	5月25日 10:03	道路の穴	成滝	対応済	
51	5月25日 10:05	道路の穴	成滝	対応済	
52	5月25日 10:08	道路の穴	成滝	対応済	
53	5月25日 10:10	道路の穴	成滝	対応済	
54	5月25日 10:13	道路の穴	成滝	対応済	
55	5月25日 10:16	道路の穴	成滝	対応済	
56	5月25日 12:24	道路の穴	成滝	経過観察	
57	5月26日 6:13	道路の穴	小貫	経過観察	
58	5月26日 9:49	道路の穴	南2丁目	対応済	
59	5月26日 9:51	道路の穴	南2丁目	対応済	
60	5月26日 9:53	道路の穴	南2丁目	対応済	
61	5月26日 10:40	道路の穴	下土方	対応済	
62	5月26日 15:20	道路の穴	中	対応中	
63	5月26日 15:22	道路の穴	中	対応中	
64	5月26日 15:26	道路の穴	中	対応済	
65	5月28日 12:16	道路の穴	吉岡	対応済	
66	5月29日 10:09	道路の穴	居尻	対応済	
67	5月29日 10:32	道路の穴	三俣	経過観察	

68	5月29日	10:35	道路の穴	三俣	対応済	
69	5月29日	10:42	道路の穴	大坂	対応済	
70	5月30日	9:37	道路の穴	中	経過観察	
71	5月30日	9:56	道路の穴	川久保	対応済	
72	5月30日	9:59	道路の穴	川久保	対応済	
73	5月31日	12:58	道路の穴	中	他へ情報提供	管理者である袋井土木事務所へ情報提供しました。
74	5月31日	13:17	道路の穴	上土方落合	経過観察	
75	5月31日	13:24	道路の穴	今滝	対応中	
76	5月31日	13:31	道路の穴	上土方嶺向	経過観察	

対応状況 凡例

対応済	… 補修が完了しています。
対応中	… 補修を予定しています。
経過観察	… 現場を確認しましたが、緊急性が低いと思われるので経過観察としました。
不具合確認できず	… 現場を確認しましたが、不具合が確認できませんでした。
他へ情報提供	… 掛川市が管理している箇所ではなかったので、担当する管理者へ情報提供しました。
対応不可	… 掛川市が管理している箇所ではなかったので（民地など）、掛川市では対応できません。
その他	… (例)自治会との調整が必要です。担当課へご相談ください。