

施設番号	試料番号	施設名称	使用部位	採取年月日	結果	措置対応
1	1	板沢老人福祉センター	大広間天井	H17.8 20.8	青石綿検出 未検出	立入禁止
	2	板沢老人福祉センター	玄関エントランス天井	H20.8	白石綿検出	立入禁止
	3	板沢老人福祉センター	外壁材	H20.8	白石綿検出	立入禁止
2	4	上内田いきいきセンター	台所天井裏	H17.8	白石綿・青石綿検出	立入禁止
3	5	老人福祉センター山王荘	大広間天井	H17.9 20.8	未検出	
	6	老人福祉センター山王荘	玄関店エントランス天井	H17.9 20.8	未検出	
4	7	大須賀老人福祉センター	児童館天井裏	H17.9 20.8	未検出	
	8	大須賀老人福祉センター	大広間天井裏	H17.9 20.8	未検出	
5	9	千羽清掃センター	壁	H17.8	未検出	解体済
6	10	コミュニプラント葛ヶ丘	ブロー室天井	H17.8 20.8	未検出 透角閃石綿検出	除去済
7	11	吉岡団地51号棟	天井	H17.8 20.8	未検出	
8	12	吉岡団地52号棟	天井	H17.8 20.8	未検出	
9	13	吉岡団地53号棟	天井	H17.8 20.8	未検出	
10	14	和田団地50号棟	天井	H17.8 20.8	未検出	
11	15	大池第3団地	天井	H17.8 20.8	未検出	
12	16	大池第4団地	天井	H17.8 20.8	未検出	
13	17	三俣第2団地E棟	天井	H17.8 20.8	未検出	
14	18	十九首団地54号棟	天井	H17.8 20.8	未検出	
15	19	十九首団地55号棟	天井	H17.8 20.8	未検出	
16	20	大池排水機場	機械室天井・壁	H17.8 20.8	未検出	
17	21	大東支所東館	3階壁	H17.8	未検出	解体済
18	22	西中学校	渡り廊下天井裏吹き付け材	H17.8 20.8	未検出	
	23	西中学校	渡り廊下天井裏建材	H17.8 20.8	未検出	
19	24	桜ヶ丘中学校	体育館ステージ裏	H17.8	白石綿検出	解体済
20	25	原野谷中学校	体育館ステージ裏	H17.8	白石綿検出	
21	26	北中学校	体育館ステージ裏	H17.8 20.8	未検出	
22	27	大浜中学校	トイレ柱	H17.8 20.8	未検出	
23	28	桜木小学校	体育館天井	H17.8	吹き付け材無し	
24	29	原田小学校	車庫天井	H17.8	白石綿検出	除去済
25	30	西郷小学校	渡り廊下天井裏	H17.8 20.8	未検出	
	31	西郷小学校	体育器具庫壁	H17.8	白石綿検出	囲い込済
26	32	土方小学校	職員室天井裏	H17.8 20.8	未検出	
27	3	佐束小学校	給食室天井裏	H17.8 20.8	未検出	
28	34	千浜小学校	天井裏	H17.8 20.8	未検出	
29	35	大淵小学校	体育館トイレ天井裏	H17.8	白石綿検出	囲い込済
30	36	睦浜幼稚園	遊戯室天井裏	H17.8	吹き付け材無し	
31	37	大淵幼稚園	遊戯室天井裏	H17.8	白石綿検出	除去済
32	38	土方幼稚園	遊戯室天井裏	H17.8	白石綿検出	除去済
33	39	生涯学習センター	ステージ屋根下	H17.8 20.8	未検出	
	40	生涯学習センター	機械室天井吹き付け材	H17.8 20.8	未検出	
34	41	ききょう荘	渡り廊下天井	H17.8 20.8	未検出	
	42	ききょう荘	ポンプ室天井	H17.8 20.8	未検出	
	43	ききょう荘	エレベーター機械室天井	H17.8 20.8	未検出	
35	44	コミュニプラント旭ヶ丘	ブロー室天井	H17.8 20.8	未検出	
36	45	中小学校	屋外トイレ天井	H17.8	白石綿検出	除去済
	46	中小学校	理科準備室天井	H17.8	白石綿検出	除去済
37	47	千浜農村改善センター	集会室天井	H17.8 20.8	未検出	
38	48	大東体育館	階段	H20.8	未検出	
	49	大東体育館	館内ステージ天井	H20.8	未検出	
39	50	大東総合運動場	プール機械室壁	H18.4 20.8	未検出	
40	51	城北小学校	廊下天井裏	H20.8	未検出	
41	52	美感ホール	機械室壁	H20.8	未検出	
42	53	海洋センター	艇庫	H20.8	未検出	
	54	海洋センター	体育館倉庫天井	H20.8	未検出	
43	55	大須賀中央公民館	配管部分	H20.10	石綿検出	除去済
44	56	城東中学校	南体育館天井	H20.8	未検出	
45	57	大型作業所	浜野作業所天井	H21.6	未検出	
	58		千浜作業所天井	H21.6	未検出	
	59		睦三作業所天井	H21.6	未検出	
46	60	中央公園蒸気機関車	配管部分及びシリンダー内部	H17.8	石綿検出	除去済